



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA, MORAZAN, EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0575-42	FECHA:	30/04/2025



Foto1: Cambio de ventanas y mantenimineto de Balcones



Foto 2: Reparación de Muro de Contención



Foto 3: Cambio de Canal y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Mantenimiento de losa de patio



Foto 5: aplicación de pintura exterior e interior



Foto 6: Reparacion de cuneta de concreto en exterior de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Marcela Reyes Enriquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA, MORAZAN, EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0575-42	FECHA:	30/04/2025



Foto7: Mantenimiento y reparación de puertas (chapas y pintura).



Foto 8: Mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Maricela Poley Enriquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

