



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLOES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0576-42	FECHA:	19/09/2025



Foto1: Sustrución de canales para evacuación de aguas pluviales, con su respectivo anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos, incluyendo sus bajadas de agua



Foto 2: Reparación de fisuras y grietas en la estructura, instalación de refuerzos de acero y perforación para instalacion de tubería para drenaje de agua acumulada



Foto 3: Suministro e instalación de puertas metálicas para sanitarios.



Foto 4: Sustrución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.




Foto 5: Sustrución de tuberías PVC para redes hidráulicas de drenaje de agua pluvial, adherencia entre cortes, uniones de tubería y accesorios con pegamento PVC incluyendo la reparación de dos cajas de registro.



Foto 6: Sustrución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones, dos para niños y uno para adulto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

