

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0645-45	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 2: Sustitución de balcones metálicos en mal estado, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.




Foto 3: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.

Foto 4:

Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN ASESORA EDUCATIVA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---