

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Clemente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0816-42	FECHA:	21/03/2025



Foto1: Colocación de pintura en muros.



Foto 2: Sustitución de estufa rural en mal estado, con su respectiva chimenea.



Foto 3: Sustitución de lámina en mal estado, por lámina troquelada calibre 26 y mantenimiento a estructura.



Foto 4: Reparación a losa de patio a ingreso principal al establecimiento.



Foto 5: Reparación de puertas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susi Amparo Gonzalez castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

