

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALBORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0007-42	FECHA:	27/05/2025



PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso en mal estado por piso ceramico acabado mate, en aulas



PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso en mal estado por piso ceramico antidezlizante en cocina



SERVICIOS SANITARIOS

Sustitucion de llaves de paso en servicios sanitarios



PUERTAS

Mantenimiento de puertas, corte, soldadura y pintura por adaptacion por instalacion de piso



SERVICIOS SANITARIO

Sustitucion de accesorios lavamanos sifon, manguera con llave de paso y chorro



VENTANAS

Sustitucion de ventanas deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

