

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peña del Arco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0010-42	FECHA:	12/06/2025



PINTURA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MODULO 1 Y MODULO 2



PISO SUSTITUCION DE TORTA EN MAL ESTADO POR PISO EN MODULO 1, AULA 1 MODULO 2



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA POR DAÑO AGUJEROS EN MODULO 1



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, MANTENIMIENTO EN RE INSTALACION DE 3 SANITARIO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE 2 LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE TINACO EN MAL ESTADO



IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA POR EMPOZAMIENTO Y FILTRACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mina Calderón

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

