

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA EL CIMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0003-42	FECHA:	28/05/2025



LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto en mal estado



ESTRUCTURA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
Sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales en mal estado



VENTANAS

Mantenimiento de balcones metálicos, incluye lijado y pintura



PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

* *Esterina López H*

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

