



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0022-46	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: Sustrucción de cielo falso, con sus respectivos soportes y accesorios en aula y dirección



Foto 2: Sustrucción de piso de acabado liso, por piso cerámico en módulo de aulas, dirección y sanitario.



Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y sanitario.



Foto 4: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral, en área de dirección,



Foto 5: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 6: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme en fachada de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

