

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0025-45	FECHA:	28/05/2025



FOTO 1.: PUERTAS. Mantenimiento a puertas metálicas existentes, retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada, incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



FOTO 2.: ESTRUCTURA Y CUBIERTA, Sustitución de estructura de techo en mal estado, sustitución de lámina en mal estado



FOTO 3.: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA. Mantenimiento de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



FOTO 4.: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Sustitución de accesorios de lavamanos.



FOTO 5.: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 6.: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA Reparación de pila, nivelada y con sus conexiones hidráulicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel López Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Bk

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

