

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INES DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0026-45	FECHA:	12/06/2025



Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Mantenimiento a balcones metálicos, incluye: soldaduras, lijado y pintura.



Foto 3: Mantenimiento a fosa séptica.



Foto 4: Sustitución de cisterna y accesorios de tanque de almacenamiento de agua.

Foto 5:

Foto 6: