

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacheco, Aldea El Jute de la Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0028-42	FECHA:	16/06/2025



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO, PINTURA EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EN MAL ESTADO



MANTENIMIENTO DE ESTUFA, CAMBIO DE PLANCHA, CHIMENEA



REPARACION DE AREA DE COCINA, SUSTITUCION DE AZULEJO EN MESON



PISO, SUSTITUCION DE PISO TORTA ALISADA EN MAL ESTADO



REPELLO Y CERNDIO, EN PAREDES, POR DAÑO OR HUMEDAD



ESTRUCTURA DE MADERA, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA EN AULA DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público