



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute de la Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0029-42	FECHA:	16/06/2025



SUSTITUCION DE MALLA Y REFUERZOS EN MURO EN MAL ESTADO
REPELLO EN PRETIL DE MURO PERIMETRAL



REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE LUMINARIAS,
APAGADORES, TOMACORRIENTES, CABLEADO Y DUCTO



MANTENIMIENTO A PORTON, CAMBIO DE CHAPA Y PINTURA



SUSTITUCION DE PILA EN MAL ESTADO



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



PINTURA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS E EXT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Gabriel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Buena Buena

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

