

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nanzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0030-42	FECHA:	4/06/2025



PISO, SUSTITUCION DE PISO EN MAL ESTADO



Sustitucion de Pila y reparacion de red de drenaje aguas grises



RED DE DRENAJE DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE



CANAL, REPARACION CANAL POR ASOLVAMIENTO POR SUELO ARRASTRADO POR LLUVIA



CANALES PLUVIALES, SUSTITUCION DE CANALES PLUVIALES, EN MAL ESTADO SIN PENDIENTE



Mantenimiento estufa rural, cambio de plancha, instalacion chimenea, reparacion de recubrimiento en mal estado, sustitucion de pila interna de cocina con fuga

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esperanza Ortega Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público