



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Maguey, Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0033-42	FECHA:	11/06/2025



LOSA DE PATIO, REPARACION LOSA DE PATIO



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CAPOTE



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION CUBIERTA DE LAMINA MAL ESTADO



REPELLO EN MUROS, APLICACIÓN EN REPELLO EN MUROS POR AFECTACION POR HUMEDAD



PINTURA EN MUROS POR MAL ESTADO



PINTURA EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DESGASTADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

