

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0036-42	FECHA:	5/06/2025



PUERTA, SUSTITUCION DE PUERTA EN MAL ESTADO DEL SANITARIO



REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE, Reparacion red agua potable desde red principal



SERVICIOS SANITARIO Y SUS ACCESORIOS, SUSTITUCION SANITARIO, SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS



PINTURA EN MUROS, PINTURA EN MUROS POR MAL ESTADO



VENTANAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS QUEBRADOS, MANTENIMIENTO DE BALCONES, PINTADO DE BALCONES



IMPERMIABILIZACION DE LOSA, NIVELACION E IMPERMIABILIZACION DE LOSA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar información en las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

