

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHORRO, ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0037-42	FECHA:	13/06/2025



CERCO O MURO PERIMETRAL. SUSTITUCIÓN DE CERCO O MURO PERIMETRAL



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, SUSTITUCION CANALES EN MAL ESTADO



**LOSA DE PATIO, REPARACION LOSA DE PATIO EN GALERA
SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO EN MAL ESTADO, TAPADA Y RAJADA**



**CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION CUBIERTA DE LAMINA
ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO**



REPARACION ESTUFA RURAL CON PLANCHAS Y CHIMENEA



VENTANAS, SUSTITUCION CAMBIO DE CRISTALES EN VENTANAS EXISTENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Sánchez Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dyghid

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

