

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Terraplen, Aldea El Conte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0038-42	FECHA:	13/06/2025



VENTANA, SUSTITUCION DE VENTANA EN AREA DE COCINA



PISO, SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO EN AREA DE COCINA POR PISO EN MAL ESTADO



REPELLO EN PARED, REPARACION DE REPELLO EN MUROS INTERNOS DE COCINA EN MAL ESTADO



LOSA DE PATIO, REPARACION LOSA FRENTE A CORREDOR



PINTURA EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



CERCO O MURO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

