



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARMEN, ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0046-42	FECHA:	29/08/2025



ESTRUCTURA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO CON OXIDO



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MODULO DE PARVULOS



PUERTA, SUSTITUCION DE PUERTA DE COCINA, MODULO DE PARVULOS



PINTURA, PINTURA EN MUROS EXT E INTERIORES DE MODULO PARVULOS



LOSA DE PATIO, REPARACION DE LOSA DE PATIO



CERCO O MURO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE MALLA PERIMETRAL Y CAMBIO DE POSTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

