

Ministerio de Educación
GUATEMALAREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO GUAYTAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUAYTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0057-42	FECHA:	3/21/2025



Foto 1: REPARACION DE RED DE DRENAJES DE AGUAS GRISES.



Foto 2: REPARACION Y REFUERZO MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 3: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO, CON UN ESPESOR DE 8CM.



Foto 4: REPARACION DE RED DE DRENAJES POR TUVO PVC DE 3".



Foto 5: REPARACIÓN Y REFUERZO DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 6: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público