



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PIRAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0066-43	FECHA:	16/10/2025



SERVICIOS SANITARIOS
SUSTITUCION DE SANITARIOS, CON ACCESORIOS



ESTRUCTURA DE TECHO
MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO Y BASES VERTICALES



CUBIERTA DE LAMINA
SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



PINTURA
PINTURA EN MUROS EXT E INTERIOR EN SANITARIOS



LOSA DE PATIO
REPARACION LOSA DE PATIO FRENTE A SANITARIO



PUERTAS
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

