

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASASAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0069-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO, POR MALA GALVANIZADA DE 3".



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AREA DE CANCHA



Foto 3: REFUERZO Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 4: REPARACION EN AREA DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARAS, PINTURAS PAREDES INTERIORES AREA DE LABORATORIO



Foto 6: INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO YA EXISTENTE, INCLUYE CAJA Y FILPON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público