



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA HIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0070-43	FECHA:	7/10/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 3: Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales, anclaje: canal sostenido por pescantes metálicos y sus respectivas bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 5: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y del establecimiento.



Foto 6: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicacion de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

