



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0074-43	FECHA:	1/09/2025



REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN COLUMNAS



SUSTITUCION DE BAJANTES PLUVIALES



REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
Reparación de fisuras y grietas en la estructura



REPARACION REPELLO Y CERNIDO EN MURO DE INGRESO



PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES



CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

