



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0083-43	FECHA:	1/09/2025



ESTRUCTURA DE TECHO, Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje



CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
Reparación de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme



PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



LOSA DE PATIO
Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ostín Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]