

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0086-43	FECHA:	17/10/2025



REPELLO

Reparación y refuerzo columnas de ingreso



REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme, módulo aula



PUERTA

Mantenimiento de puerta aula



PISO

Sustitución de piso de concreto rústico por piso cerámico



CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de estructura de techo y cubierta de lamina



PORTON

Mantenimiento a portón de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

