

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                                 | MUNICIPIO:                     |                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO EL GUAPINOL, ALDEA AGUA HIEL A | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA HIEL, SAN AGUSTÍN AC. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0089-43                               | FECHA:                         | 20/03/2025                       |



Foto1: Refuerzo y reparación a muro perimetral en mal estado y sustitución de malla dañada.



Foto2: Reparación y refuerzo a Ingreso principal de la escuela.



Foto 3: Refuerzo y reparación a muro perimetral en mal estado.



Foto 4: Sustitución de malla galvanizada de 3", con una altura de dos metros de alto.




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|