



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Conacaste, a un costado del cementerio general.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0109-46	FECHA:	19 de marzo de 2025




Reparación de losa de patio en mal estado de 8cm de espesor de 159.44 m2 y fundición con electromalla.




Sustitución de piso de granito en mal estado, área a mejorar es de 3.6m2



Lijado y aplicación de pintura a barandas 15.7 m2.



Mantenimiento, lijado y aplicación de pintura en puertas del área de los sanitarios 5.76m2.



Repello, pasteado y pintado exterior e interior a depósito de agua de 8 m2.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

