

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0112-46	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Mantenimiento a puertas metálicas existentes retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 2: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 3: Sustitución de piso granito en mal estado, por piso de granito.



Foto 4: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



Foto 6: Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones: lavamanos en mal estado por lavamanos nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Marta Velásquez Estrada
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Marlon.
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público