



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Antonio, Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-03-0137-42	FECHA:	12/06/2025



ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA
CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Mantenimiento a lavamanos, cambio de sifon, chorro
Sustitucion 2 sanitarios en mal estado



PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente, instalacion en altura correcta



REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES DE COCINA



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
Reparación de instalaciones eléctricas, 2 lamparas, 2 tomacorrientes, 1
apagador con ducto y cableado



PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente cambio de chapa en direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsy Marilu Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

