

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAGDALENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0393-42	FECHA:	1/09/2025

 CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA POR LAMINA TROQUELADA	 ESTRUCTURA DE TECHO: CAMBIO DE LA ESTRUCTURA
 PISO: SUSTITUCIÓN DE TORTA FUNDIDA POR PISO ALISADO	 Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura
 REPARACION DE REPELLO, CERNIDO Y PINTURA	 LOSA DE PATIO, REPARACION LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---