

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TAMARINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0492-42	FECHA:	18/03/2025



Foto1: Sustitución de piso cerámico levantado y quebrado.



Foto 2: Las paredes tienen varios años de haberse pintado, estando evidenciado que ha cumplido su vida útil pues ha perdido el color y se desprende al momento de pegarse a las paredes.



Foto 3: Existe una baranda de metal para evitar una posible caída de los niños desde el corredor de las aulas hacia el salón, así como el en baranda de las gradas, requiriendo mantenimiento o resane con pintura.




Foto 4: El portón tiene la deficiencia de no contar con una viga en la parte superior en donde se fijarían los pasadores, debido a ello se ha desprendido en varias ocasiones y se ha dañado la chapa de abertura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
BARRIO EL TAMARINDO
SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
BARRIO EL TAMARINDO
DIRECCIÓN
SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO
COD. 02-03-0492-42