



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMILUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0578-42	FECHA:	23/09/2025



REPELLO, REPARACION REPELLO POR HUMEDAD EN PARTE BAJA DE MURO



PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS



SUSTITUCION DE PILA



SUSTITUCION DE COCINA RURAL



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCION DE LAMINA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Vitalina Alvarez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

