

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO 14	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0646-45	FECHA:	11/06/2025



FOTO No.1: CUBIERTA DE LÁMINA. Sustrución de lámina acanalada por lámina troquelada en mal estado.



FOTO No.2: ESTRUCTURA DE TECHO. Sustrución de estructura de techo en mal estado




FOTO No.3: REPELLO Y CERNIDO. Reparación de repello por humedad en losa.



FOTO No.4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Cambio de accesorios de lavamanos



FOTO No.5: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y DE AGUA POTABLE: Sustrución de tubería de sanitario por falla en la red, se colocarán por fuera para permitir el uso de los sanitarios y lavamanos.




FOTO No.6: PUERTA. Cambio de chapa en puerta de sanitario de profesores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma manuscrita del Director.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público