

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín, Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magdalena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0648-45	FECHA:	6/06/2025



PISO, SUSTITUCION DE PISO DAÑADO EN DIRECCION, PINTURA EN MUROS, PINTURA EN MUROS EN DIRECCION



ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO, CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO



REPELLO Y CERNIDO, EN MUROS EXTERIORES



PINTURA EN MUROS



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE CABLEADO, APAGADORES, TOMACORRIENTES, DUCTO



VENTANAS, SUTITUCION DE VENTANAS EN MAL ESTADO POR VENTANAS DE ALUMINIO CON PALETAS DE CRISTAL, MANTENIMIENTO DE BARANDAS, MANTENIMIENTO DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--