

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACSAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENOS AIRES, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0671-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustitucion, fabricacion e instalacion de porton de metal con tubo de 1 1/2 chapa




Foto 2: Sustitucion de pila de concreto con 2 lavaderos de 1.60 de largo x 0.90 de alto.



Foto 3: Reparacion de sistema de drenaje



Foto 4: Sustitucion de lavamanos






Foto 5: Reparacion de muro perimetral con block y malla galvanizada.



Foto 6: Sustitucion de tazas sanitarias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--