

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0708-42	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: SUSTITUCION E INSTALACION DE BALCON DE METAL Y FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC




Foto 2: RESANADO DE PAREDES INTERIORES DE AULA, REPELLO Y CERNIDO



Foto 3: SUSTITUCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE GALVANIZADA Y SUSTITUCION EN INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO LEVANTADO Y QUEBRADO POR PISO DE GRANITO




Foto 5: RESANADO DE PAREDES INTERIORES DE AULA, REPELLO Y CERNIDO



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DAÑADO Y ROTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público