

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE JESUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0718-42	FECHA:	3/09/2025



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA POR LAMINA TROQUELADA



ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION ESTRUCTURA EN MAL ESTADO



PISO, SUSTITUCION DE PISO EN MAL ESTADO, POR PISO DE GRANITO



SERVICIOS SANITARIO, SUSTITUCION DE SERVICIO SANITARIO LAVABLE EN MAL ESTADO Y LAVAMANOS



PUERTA, SUSTITUCION DE PUERTA EN MAL ESTADO



LOSA DE PATIO
Reparación de losa de concreto de ingreso al establecimiento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

CONSEJO
EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público