



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTENEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0740-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Reparación de malla en mal estado en el portón de 3x2mts.



Foto 2: REPARACION DE TORTA DE CONCRETO DE UN AULA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PALETAS DE VENTANAS, INCLUYE RETIRAR PALETAS EN MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCION DE ROTOPLAS DE 1200 LITROS Y ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIOS RAJADOS, POR SANITARIOS NUEVOS.



Foto 6: REPARACIÓN DE BANQUETA EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Isabel Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTENEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0740-43	FECHA:	17/3/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE MALLA EN MAL ESTADO, 55.60 MTS2.



Foto 2: PINTURA DE TODA LA ESCUELA, 512 MTS2.



Foto 3: MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CHAPAS YALE, CON DOS JUEGOS DE LLAVES.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se le agregan 10 hojas.

Maria Isabel Ramirez

Firma y sello del Presidente de COPAF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

