

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0767-42	FECHA:	18/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL EN AULAS Y COCINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN CORREDOR



FOTO 4: SUSTITUIR LOSA DE PATIO




FOTO 5: PINTURA EN MUROS



FOTO 6: ACCESORIOS EN MAL ESTADO EN LOS 4 SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0767-42	FECHA:	18/03/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE 1 LAVAMANOS QUEBRADO Y REPARACIÓN DE 1 LAVAMANOS EN MAL ESTADO



FOTO 8: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE MALLA



FOTO 9: REFUERZO DE BASES DE COLUMNA DE CONCRETO PARA LOSA QUE SOSTIENE EL TINACO



FOTO 10: REFUERZO Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL



FOTO 11: CERNIDO DE PAREDES EN MAL ESTADO



FOTO 12: CERNIDO EN PAREDES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público