



Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS BÁLSAMOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0770-42	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente, refuerzo y sustitución de rejilla metálica



Foto 2: Reparación en área de cocina, polletón y reparación de estufa rural accesorios



Foto 3: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico, en ingreso principal, en la parte posterior y lateral del establecimiento .



Foto 4: Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente, refuerzo y para protección de muro permietral en la parte externa.



Foto 5: Sustitución de accesorios de sanitarios, incluye accesorios internos, externos, tapa y asiento.



Foto 6: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes exteriores del establecimiento y muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emelia Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPE



D. Ramirez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

