



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CONACASTE, ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0778-43	FECHA:	10/09/2025



PUERTAS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS



PINTURA EN PAREDES EXTERNA E INTERNAS, EN MAL ESTADO



ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, SUSTITUCION



VENTANA, SUSTITUCION DE VENTANAS



IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, TRABAJO CORRECTIVOS EN LOSA



LOSA DE PATIO, REPARACION LOSA DE PATIO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angéles Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE

Daniel Quirós

Firma y Sello Director Centro Educativo Público