

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NANZAL, ALDEA PUERTA DE GOLPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0785-43	FECHA:	4/09/2025



CANAL, SUSTITUCION DE CANAL EN MAL ESTADO



PINTURA EN MUROS, PINTURA DE COCINA



LOSA DE PATIO, REPARACION DE LOSA DE PATIO



PISO, CAMBIO DE PISO POR SUPERFICIE LISA EN SANITARIOS



ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION ESTRUCTURA EN PATIO DE JUEGOS



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
Sustitución de piso Tipo: azulejo, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esperanza Ortega Montecinos

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

