

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA HIEL ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA HIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0802-42	FECHA:	20/03/2025



Sustitución de cubierta de lámina en mal estado, en el área de cocina y las aulas.



Foto 2: Las puertas de servicios sanitarios ya no cumplen con su funcionamiento.



Foto 3: La losa de patio se ha rajado y tiene hundimientos que ocasionan empozamientos de agua generando peligro para los niños en su área de recreación.



Foto 4: Los sanitarios ya no realizan un correcto funcionamiento, no cuentan con tanque ni sistema de desagüe, teniendo solo las tazas y están rajadas.




Foto 5: El depósito de almacenamiento está rajado y no funciona, por lo que se piensa sustituir.



Foto 6: Mejoramiento de repello en el pared de los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

