



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MOJAN, ALDEA ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0805-42	FECHA:	9/09/2025



CUBIERTA DE LAMINA, CABIO DE LAMINAS EN PUNTOS ESPECIFICOS, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CARGA LAMINAS DEFORMADO



MURO O MALLA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE MALLA PERIMETRAL



PUERTAS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS



PINTURA EN MUROS, PINTURA EN MUROS INTERNOS E INTERNOS



VENTANAS, MANTENIMIENTO DE BALCONES



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION CUBIERTA LAMINA EN MAL ESTADO
ESTRUCTURA DE LAMINA, SUSTITUCION ESTRUCTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Marleny Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

