



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0806-42	FECHA:	11/09/2025



VENTANA, SUSTITUCION DE VENTANAS EN MAL ESTADO Y SUSTITUCION DE BALCONES



PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO



PISO, SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO POR PISO CERAMICO



REPARACION DE ESTUFA RURAL, EN MAL ESTADO



SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE



SUSTITUCION DE PILA, EN AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público