

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUCHILLA DE PAJA, ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0807-42	FECHA:	5/09/2025
 VENTANAS Mantenimienoto y mejoramiento de balcones con refuerzos de seguridad.		 CUNETAS, REPARACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO	
 LOSA DE PATIO, REPARACION DE LOSA DE PATIO		 REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Refuerzo paredes ext e interna por fisuras y grietas en la estructura, iperforación para instalacion de tubería para drenaje de agua acumulada	
			

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mosidalia Lopez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

