

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL AC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0001-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustitución e instalación de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Mantenimiento (lijado y pintado) a 35 M2 de balcones.




Foto 3: Repello 200 m2 y Pintura de 400 M2 en muros de 2 aulas




Foto 4: Repello y cernido de muro externo




Foto 5: Sustitucion de cubierta de lamina



Foto 6: Sustitucion de Ventanas danadas de aluminio por ventanas de PVC en direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---