

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Mesas, Aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0008-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 1: Techo con laminas en mal estado



Foto 2: Costaneras se encuentran ya en mal estado



Foto 3: Capote de lamina ya en muy mal estado



Foto 4: Puertas de metal para dar mantenimiento



Foto 5: Plancha de dos hornillas y estufa rural donde se preparan los alimentos



Foto 6: Repello en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Mesas, Aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0008-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 7: Azulejo de estufa rural en mal estado




Foto 8: Piso en mal estado



Foto 8: Baño en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A blue circular stamp with the text "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA" and "CONSEJO EDUCATIVO" around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink.

Firma y sello del Presidente de la OPF

A blue circular stamp with the text "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA" and "CONSEJO EDUCATIVO" around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público