



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	De el Progreso	MUNICIPIO:	San Cristobal Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0010-42	FECHA:	19 de Febrero 2025



Foto1: Instalación del sistema eléctrico con cables, apagadores, plafoneras, bombillas led en aula 1 y 2, cocina, bodega y baños



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto con cemento gris



Reparación de repello en paredes interiores de aula 1, aula 2, cocina y bodega



Foto 4: Sustitución de piso con fisuras por piso cerámico en el aula No. 2 y sustitución de piso con grietas por piso de granito en el área de la cocina y la bodega



Reparación de repello en paredes interiores de aula 1, aula 2, cocina y bodega



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NMR



Firma y sello del Presidente de la OPE

Director



Firma y Sello Director Centro Educativo Público