

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0012-45	FECHA:	27/05/2025



Foto1: Pintura en Muros interior y exterior



Foto 2: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelacion



Foto 3: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso ceramico antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelacion



Foto 4: Impermeabilizacion de losa, aplicación de sistema de impermeabilizacion, limpieza profunda de la superficie y aplicación de impermeabilizacion



Foto 5: Sustitución de ventanas, sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estándar, material de marco: PVC material de la ventana: vidrio, sellado perimetral

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

